

DB0SL Antennen

Stand: 5.10.2024



1. 2m Antenne 145,700 MHz
2. „Kathrein Links“: neue Antenne von Duplexers.eu am MM-Relais
3. „Kathrein rechts“: Gestört wegen verschmutztem Flexwell-N-Adapter, noch alte Kathrein Antenne, derzeit nicht angeschlossen
4. „23cm oben Wimo“ (nicht angeschlossen)
5. „23cm unten Wimo“ (nicht angeschlossen)
6. 70cm Sperrtopf: C4FM Relais 439,050 MHz
7. X50 2m Fernsteuerempfänger
8. „X50 Ersatz“: LoRa APRS Empfänger

From:

<http://projects.dj0abr.de/> - **DJ0ABR Projects**

Permanent link:

<http://projects.dj0abr.de/doku.php?id=de:db0sl:antennen>



Last update: **2024/10/05 13:38**